

СОГЛАСОВАНО:

Председатель КРОООО «ИВА» -
Инвалиды войны


С.Н. Хабаров
2016 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор ГПОУ «САТ»

И.В. Юрецкая

2016 г.



ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

№ 1

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: **Учебный и общественно-бытовой корпус**

1.2. Адрес объекта **г. Сыктывкар, ул. Морозова, 122**

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 3 этажей, 4730,9 кв. м

- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв. м

1.4. Год постройки здания 1994, последнего капитального ремонта

нет

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2016 г.,
капитального нет

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование)

Государственное профессиональное образовательное учреждение
«Сыктывкарский автомеханический техникум» (ГПОУ «САТ»)

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 167023, Республика Коми, Сыктывкар, ул. Морозова, 122

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная)
государственная

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная

1.11. Вышестоящая организация (наименование): Министерство образования и молодежной политики Республики Коми

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 167982, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Карла-Маркса, д. 210

2. Характеристика деятельности организации на объекте

(по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)

образование

2.2. Виды оказываемых услуг образовательные услуги

2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): все возрастные категории

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития: нет

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 720 чел/день

2.7. Участие в исполнении ИГР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): нет

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Автобусный маршрут № 5, 174, 19, 46, 15, 17,

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту

нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 300 м

3.2.2. время движения (пешком) 5-10 мин.

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): да

3.2.4. Перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет: один регулируемый*

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная; нет: нет*

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет: **нет**

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет: нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания *

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1	Все категории инвалидов и МГН	ВНД
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ВНД
6	с нарушениями умственного развития	ВНД

* Указывается один из вариантов: “А”, “Б”, “ДУ”, “ВНД”.

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов **
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ВНД
2	Вход (входы) в здание	ВНД
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ВНД

** Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД – временно недоступно.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

При проведении акта обследования рабочей группы установлено, что объект (Учебный и общественно-бытовой комплекс, расположенный по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Морозова, д. 122) временно недоступен всем категориям инвалидов. Для доступности всем категориям инвалидов требуется капитальный ремонт объекта, но при наличии системы подготовки персонала объекта, выравнивания путей прилегающей к объекту, устройства пандуса и размещения целевого обслуживания объекта на первом этаже, объект будет доступен частично всем.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ № п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Ремонт (капитальный)
2	Вход (входы) в здание	Ремонт (капитальный)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Ремонт (капитальный)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Ремонт (капитальный)
5	Санитарно-гигиенические помещения	Ремонт (капитальный)
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Ремонт (капитальный)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Ремонт (капитальный)
8	Все зоны и участки	Ремонт (капитальный)

* Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ

в рамках исполнения: нет

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: объект доступен всем

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта: нет

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации дата _____

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «28» апреля 2016 г.
2. Акта обследования объекта № 1 от «28» апреля 2016 г.
3. Решении Комиссии «О назначении ответственных сотрудников за организацию работы по обеспечению доступности объекта и услуг для инвалидов» от «28» апреля 2016 г.



УТВЕРЖДАЮ:
Директор ГПОУ «САТ»
И.В. Юрецкая
«10» сентября 2016 г.

АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

№ 1

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: Учебный и общественно-бытовой корпус

1.2. Адрес объекта г. Сыктывкар, ул. Морозова, 122

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 3 этажей, 4730,9 кв. м

- часть здания этажей (или на этаже), кв. м

1.4. Год постройки здания 1994, последнего капитального ремонта

нет

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2016 г.,
капитального нет

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование)

Государственное профессиональное образовательное учреждение «Сыктывкарский автомеханический техникум» (ГПОУ «САТ»)

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 167023, Республика Коми, Сыктывкар, ул. Морозова, 122

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная

1.11. Вышестоящая организация (наименование): Министерство образования и молодежной политики Республики Коми

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 167982, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Карла-Маркса, д. 210

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)

образование

2.2. Виды оказываемых услуг образовательные услуги

2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): все возрастные категории

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития: нет

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 720 чел/день

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): нет

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Автобусный маршрут № 5, 174, 19, 46, 15, 17

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту

нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 300 м

3.2.2. время движения (пешком) 5-10 мин.

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): да

3.2.4. Перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет: один регулируемый*

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная; нет: нет*

3.2.6. Перепады высоты на пути: *есть, нет: нет*

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет: нет

3.3. Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-2001

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1	Все категории инвалидов и МГН	ВНД
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ВНД
6	с нарушениями умственного развития	ВНД

* Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Ремонт (капитальный)
2	Вход (входы) в здание	Ремонт (капитальный)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Ремонт (капитальный)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Ремонт (капитальный)
5	Санитарно-гигиенические помещения	Ремонт (капитальный)
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Ремонт (капитальный)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Ремонт (капитальный)
8	Все зоны и участки	Ремонт (капитальный)

* Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации согласовано

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи
уполномоченного представителя объекта)



СОГЛАСОВАНО:

Председатель КРООО «ИВА» - Инвалиды войны

С.Н. Хабаров

«16» 2016 г.



УТВЕРЖДАЮ:

Директор ГПОУ «САТ»

В.А. Юрецкая

2016 г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ _____

1.1. Наименование (вид) объекта: Учебный и общественно-бытовой корпус

1.2. Адрес объекта г. Сыктывкар, ул. Морозова, 122

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 3 этажей, 4730,9 кв. м

- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв. м

1.4. Год постройки здания 1994, последнего капитального ремонта

нет

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2016 г.

капитального нет

сведения об организации, расположенной на объекте:

1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование)

Государственное профессиональное образовательное учреждение «Сыктывкарский автомеханический техникум» (ГПОУ «САТ»)

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 167023, Республика Коми, Сыктывкар, ул. Морозова, 122

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление

- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование): **Министерство образования и молодежной политики**

Республики Коми

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: **167982, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Карла-Маркса, д. 210**

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) **образование**

2.2. Виды оказываемых услуг : образовательные услуги

2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): **все возрастные категории**

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития: **нет**

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность **720 чел/день**

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): **нет**

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Автобусный маршрут № 5, 174, 19, 46, 15, 17

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту

нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта **300** м

3.2.2. время движения (пешком) **5-10** мин.

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): **да**

3.2.4. Перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет: один регулируемый*

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная; нет: нет*

3.2.6. Перепады высоты на пути: *есть, нет: нет*

Их обустройство для инвалидов на коляске: *да, нет: нет*

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ВНД
в том числе инвалиды:		
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ВНД
6	с нарушениями умственного развития	ВНД

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно- функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ВНД-В	-	1-5
2	Вход (входы) в здание	ВНД-В	-	4, 6, 7
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД-В	2, 4, 53	8-13
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) – кабинетная форма обслуживания	ВНД-В	1-52	14-21
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД-В	3, 5, 24, 27	22-31
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД-В	-	-

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (к, о, с, г, у) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (к, о, с, г, у) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ-В - доступно условно всем, ДУ-И (к, о, с, г, у) – доступно условно избирательно (указать категории инвалидов); ВНД-В – временно недоступно всем, ВНД-И (к, о, с, г, у) – временно недоступно избирательно (указать категории инвалидов)

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

При проведении акта обследования рабочей группы установлено, что объект (Учебный и общественно-бытовой комплекс, расположенный по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Морозова, д. 122) временно недоступен всем категориям инвалидов. Для доступности всем категориям инвалидов требуется капитальный ремонт объекта, но при наличии системы подготовки персонала объекта, выравнивания путей прилегающей к объекту, устройства пандуса и размещения целевого обслуживания объекта на первом этаже, объект будет доступен частично всем.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Ремонт (капитальный)
2	Вход (входы) в здание	Ремонт (капитальный)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Ремонт (капитальный)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Ремонт (капитальный)
5	Санитарно-гигиенические помещения	Ремонт (капитальный)
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Ремонт (капитальный)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Ремонт (капитальный)
8.	Все зоны и участки	Ремонт (капитальный)

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: _____

в рамках исполнения: отсутствует

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: доступно всем категориям инвалидов

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть)

4.4.1. согласование на Комиссии: требуется

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать): требуется

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации: требуется

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта): требуется

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов: требуется

4.4.6. другое: нет

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается: нет

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации _____

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту на 3 л.
2. Входа (входов) в здание на 3 л.
3. Путей движения внутри здания на 3 л.
4. Зоны целевого назначения объекта на 3 л.
5. Санитарно-гигиенических помещений на 2 л.
6. Системы информации (и связи) на объекте на 2 л.

Результаты фотофиксации на объекте на 13 л.

Позажные планы, паспорт БТ: на 3 л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) нет

Руководитель рабочей группы:

Заместитель директора ГПОУ «САТ»

Инженер ГПОУ «САТ»

Члены рабочей группы:

Специалист ГО ГПОУ «САТ»

Директор муниципального

бюджетного учреждения

«Архитектурно-планировочное бюро»

Главный специалист-эксперт

Министерства образования и

молодежной политики Республики

Коми

Глушук Р.В.

Горюнова И.А.

Милюков П.Н.

Фроленко Ю.А.

В том числе:

Представитель общественной организации инвалидов «ИВА» -

Представитель организации, расположенной на объекте

Заместитель директора ГПОУ «САТ»



Афанасьева М.А.

Хабаров С.Н.

Глушук Р.В.

Управленческое решение согласовано « » 20 г. (протокол №1) Комиссией «О назначении ответственных сотрудников за организацию работы по обеспечению доступности объекта и услуг для инвалидов»

1 Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Учебный и общественно-бытовой комплекс, расположенный по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Морозова, д. 122.

учебный и общественно-бытовой комплекс, расположенный по адресу: г. Сыктывкар, ул. Морозова, д. 1									
№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		Виды работ
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание		
1.1	Ближайшие к объекту остановки общественног о транспорта	есть			- пешеходный переход от остановки «Учебная» не соответствует Госту, имеются ямы и выбоины	К,О,С, Г	В адрес АМО ГО «Сыктывкар» Госавтоинспекцией направлено представление по обустройству пешеходных переходов в районе дома №115 по улице Морозова, кроме того направлено представление о рассмотрении вопроса по установке средств принудительного снижения скорости (искусственных неровностей)	Капитальный ремонт	
					- Отсутствует линия безопасности на расстоянии 420 мм от края бордюра	К,О,С, Г	Направить письмо АМО ГО «Сыктывкар»	Текущий ремонт	
					- отсутствует на остановках схемы движения к объекту для МГН.	К,О,С	Установка на остановках схемы движения к объекту	Текущий ремонт	
1.1	Вход (входы) на территорию	есть		1	- отсутствует информация об ОСИ; - установлена калитка не по стороне нахождения тротуара	Все	- установка информации об ОСИ; - перенос калитки на левую от ворот сторону забора.	Текущий ремонт	

1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	2, 3	- неровная поверхность на путях движения - отсутствие контрастной и тактильной полосы на путях; - имеется пересечение пешеходных путей ТС; - отсутствие зоны отдыха на путях движения к ОСИ	все	- выравнивание и замена покрытия пешеходных путей; - нанесение контрастной и тактильной информации на пути движения к входу здания; - обустроить по обсьм сторонам перехода через проезжую часть бордюрные пандусы; - установка элементов заблаговременного предупреждения водителей; - установка скамеек	Капитальный ремонт
1.3	Лестница (наружная)	есть	4	- Высота подступенка 0,16 м. - Краевые ступеньки лестницы не выделены цветом или фактурой. - Отсутствуют предупредительные тактильные полосы за 0,8 – 0,9 м шириной 0,3 – 0,5 м - Отсутствует дополнительный поручень при ширине лестниц 4,0 м и более	О,С С С	- Устройство подступенка от 0,12 – 0,15 м. - Ступеньки выделить цветом или фактурой - Устройство предупредительные тактильные полосы за 0,8 – 0,9 м шириной 0,3 – 0,5 м - Установка дополнительного разделительного поручня	Капитальный ремонт
1.4	Пандус (наружный)	нет	4	- отсутствие пандуса	К,С	- установка пандуса	Капитальный ремонт
1.5	Автостоянка и парковка	есть	5	- отсутствует парковочное место для МГН	К,О,С, Г	- выделение одного парковочного места для МГН не более чем за 100 м. до объекта, доступного для микроавтобуса; - установка знака, обозначающего парковку для МГН	Капитальный ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне				Все		Капитальный и текущий ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию	ВНД		1, 2, 3, 4, 5	Капитальный и текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

I Результаты обследования:

2. Вход в здание № 1

Учебный и общественно-бытовой комплекс, расположенный по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Морозова, д. 122.

№ п/п	Наименование функционального элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		Виды работ
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	
2.1	Лестница (наружная)	есть		4	Высота подступенка 0,16 м.	О,С	Устройство подступенка от 0,12 – 0,15 м.	Капитальный ремонт
					Краевые ступеньки лестницы не выделены цветом или фактурой.	С	Ступеньки выделить цветом или фактурой	
					Отсутствуют предупредительные тактильные полосы за 0,8 – 0,9 м шириной 0,3 – 0,5 м	С	Устройство предупредительные тактильные полосы за 0,8 – 0,9 м шириной 0,3 – 0,5 м	
					Отсутствует дополнительный поручень при ширине лестниц 4,0 м и более	О,С	Установка дополнительного разделительного поручня	
2.2	Пандус (наружный)	нет		4	- отсутствие пандуса	К,С	- установка пандуса	Капитальный ремонт
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть		6	- отсутствие антискользящего покрытия	К,О,С,Г	- установка антискользящего покрытия	Текущий ремонт
2.4	Дверь (входная)	есть		6	имеется порог более 0,014 м; Усилие для распахивания дверей с доводчиком более 19,5 Нм	К	- привести в соответствие или приобрести переносной пандус	Текущий и капитальный ремонт
						К,О	Привести в соответствие	

				- отсутствие яркой контрастной маркировки на прозрачный полотнох дверей;	С	устройство яркой контрастной маркировки на прозрачных полотнох дверей не менее высотой 0,1 м, шириной не менее 0,2 м, высота от поверхности пути на уровне не ниже 1,2 м, не выше 1,5 м
				Дверь, при открытии на 90 градусов закрывается за менее 5 сек.	К,О	Привести в соответствие
				- отсутствует на нижней части дверного полотна противоударной полосы	К	устройство на нижней части стеклянных дверных полотен на высоте не менее 0,3 м. от уровня поля защитной противоударной полосой
				- отсутствует информация об ОСИ на входе	Все	установить информацию об ОСИ со стороны дверной ручки с дублированием рельефными знаками
2.5	Тамбур	есть	7	- отсутствуют	Все	
	ОБЩИЕ требования к зоне				Все	Капитальный и текущий ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание № 1 (главный).	ВНД		4, 6, 7	Капитальный и текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

II Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Учебный и общественно-бытовой комплекс, расположенный по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Морозова, д. 122.

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		Виды работ
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	2	8, 9	Отсутствует доступная для МГН, в том числе инвалидов колясочником информации о схеме движения инвалидов по зданию с указанием доступных мест общего пользования и обслуживания МГН.	К,С,О,Г	организовать размещение комплексной системы информации от входа на пути движения внутри здания к зонам целевого назначения и санитарно-гигиеническим помещениям; Обозначить знаками	Текущий ремонт
					Доступный маршрут движения МГН не обозначен знаками	К,С,О,Г	Маршрут движения обозначить знаками	
					Отсутствует зона отдыха и ожидания для инвалида на кресле-коляске или пользующегося костылями (тростью), а также его сопровождающего через 25 – 30 м, и не менее одной на каждом доступном этаже.		Организовать не менее одной зоны отдыха на каждом доступном этаже	
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	4, 53	10, 11	Отсутствуют предупреждающие указатели, контрастно окрашенная поверхность на участках пола перед дверными проемами и входами на лестницы, перед поворотом путей движения на расстоянии 0,6 м. Зоны «возможной опасности» с учетом проекции движения дверного полотна должны быть обозначены.	О,С	Привести в соответствие со СНиП	Текущий и капитальный ремонт, технические решения невозможны

			Отсутствует поручень со стороны стены на расстоянии между поручнем и стеной должно быть не менее 0,045 м для гладких поверхностей и не менее 0,06 м для шероховатых поверхностей	О,С	Устройство поручней со стороны стен	
			ширина марша лестницы менее 1,35 м. (1,1 м.)	О,С	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания; Целевую зону обслуживания перенести на 1-й этаж	
			отсутствие закругления ребра ступени	О,С	Ребро ступени должно иметь закругление радиусом не более 0,05 м	
			отсутствие бортиков на боковых краях ступеней, не примыкающих к стенам	О,С	Устройство бортиков на боковых краях ступеней высотой не менее 0,02 м.	
			Отсутствует на верхней или боковой, внешней по отношению к маршу, поверхности поручней перил должны предусматриваться рельефные обозначения этажей, а также предупредительные полосы об окончании перил.	С	Привести в соответствие со СНИП	
			Поручень перил с внутренней стороны лестницы должен быть непрерывным по всей ее высоте.	О,С	Привести в соответствие со СНИП	
3.3	Пандус (внутри здания)	нет	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания	К	Зону обслуживания инвалидов-колясочников перенести на первый этаж	ТСР
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания	К	Зону обслуживания инвалидов-колясочников перенести на первый этаж	ТСР
3.5	Дверь	есть	- имеется порог более 0,014 м;	К	Убрать порог или приобрести переносной пандус	Текущий ремонт
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	нет	Зона безопасности проектом здания не предусмотрена	К,С,О,Г		ТСР
	ОБЩИЕ требования к зоне			К,С,О,Г		Капитальный и текущий ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути движения внутри здания	ВНД	2, 4, 53	8, 9, 10, 11, 12, 13	Текущий и капитальный ремонт, ТСР, организационные мероприятия

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальный; решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Учебный и общественно-бытовой комплекс, расположенный по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Морозова, д. 122.

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		Виды работ
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	1-52	14, 15	- имеется порог более 0,014 м; - отсутствуют тактильные предупреждающие указатели или окрашенные поверхности перед дверными проемами; - отсутствие контрастной окраски дверей со стеной; - отсутствует дублирование инф.обозначений; - ненармотивное размещение визуальной информации о помещении	все	- организовать ситуационную помощь; - приобрести переносный пандус; - нанести контрастную и рельефную поверхность за 0,6 м перед дверью; - произвести окраску дверей контрастную со стеной; - разместить информацию о помещении на стене со стороны дверной ручки с дублированием рельефным шрифтом	Орг., ТСР, текущий ремонт
4.2	Зальная форма обслуживания	есть	17, 21, 33	16, 17, 18	- имеется порог более 0,014 м; - отсутствуют тактильные предупреждающие указатели или окрашенные поверхности перед дверными проемами; - отсутствие контрастной окраски дверей со стеной; - отсутствует дублирование инф.обозначений; - ненармотивное размещение визуальной информации о помещении	все	- организовать ситуационную помощь; - приобрести переносный пандус; - нанести контрастную и рельефную поверхность за 0,6 м перед дверью; - произвести окраску дверей контрастную со стеной; - разместить информацию о помещении на стене со стороны дверной ручки с дублированием рельефным шрифтом;	Орг., ТСР, текущий ремонт

					помещении					- в актовом зале предусмотреть 5-7 мест для инвалидов-колясочников; - в читальном зале библиотеки оборудовать 5% читальных мест с учетом доступа учащихся-инвалидов и отдельно – для учащихся с недостатками зрения - организовать обслуживание МГН официантами; - приобрести переносный пандус; - нанести контрастную и рельефную поверхность за 0,6 м перед дверью; - произвести окраску дверей контрастную со стеной; - разместить информацию о помещениях на стене со стороны дверной ручки с дублированием рельефным шрифтом; - предусмотреть в обеденном зале не менее 4 % мест, но не менее одного для лиц, передвигающихся на креслах-колясках и с недостатками зрения, с площадью каждого места не менее 3 м².	Все						Орг., ТСП, текущий ремонт
4.3	Прилавок обслуживания	Есть	23	19, 20, 21	- имеется порог более 0,014 м; - отсутствуют тактильные предупреждающие указатели или окрашенные поверхности перед дверными проемами; - отсутствие контрастной окраски дверей со стеной; - отсутствует дублирование инф.обозначений; - ненадлежащее размещение визуальной информации о помещении												
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет															
4.5	Кабинет индивидуального обслуживания	нет															
	ОБЩИЕ требования к зоне									Все					Орг., ТСП, текущий ремонт		

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Кабинетная форма	ВНД	1-52	14-21	Орг., ТСР, текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений

Учебный и общественно-бытовой комплекс, расположенный по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Морозова, д. 122.

№ п/п	Наименование функциональн о- планировочно го элемента	Наличие элемента		Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
		есть/ нет	№ на плане				
5.1	Туалетная комната	Есть	5	22, 23, 24, 25, 26, 27	Все	- установка поручней у раковины и унитаза; - расширение дверного проема; - устройство креплений для костылей и тростей; - нанесение контрастной и тактильной разметки пути движения к раковине и унитазу; - установка кнопки вызова персонала; - замена смесителя на «флажкового» типа.	Капитальный и текущий ремонт

5.2	Душевая/ ванная комната	Есть	24, 27	28,29	- отсутствие информации на дверях - отсутствие не менее одной доступной душевой кабины для инвалидов-колясочника; - отсутствие душевых кабин для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата и с нарушением зрения; - установка кнопки вызова персонала. - разместить информацию о помещениях на стене со стороны дверной ручки с дублированием рельефным шрифтом;	- установка не менее одной доступной душевой кабины для инвалидов-колясочника; - установка душевых кабин для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата и с нарушением зрения; - установка кнопки вызова персонала. - разместить информацию о помещениях на стене со стороны дверной ручки с дублированием рельефным шрифтом;	Капитальный и текущий ремонт	
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	есть	3	30,31	Не соответствует СНИП	все	Привести в соответствии	Капитальный и текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне					все		Капитальный и текущий ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ВНД	3, 5, 24, 27	22-31	Капитальный и текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

I Результаты обследования:
6. Системы информации (и связи) на объекте

Учебный и общественно-бытовой комплекс, расположенный по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Морозова, д. 122.

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	нет			- Отсутствуют знаки и символы Отсутствует на объекте оборудование, позволяющее получить справочную информацию об условиях обслуживания инвалидам по слуху, зрению - отсутствует кнопка вызова помощи в зоне ожидания помощи для МГН, доступной для инвалидов	К,О,С,Г	Привести в соответствие со СНИП	Капитальный и текущий ремонт
6.2	Акустические средства	есть			- Отсутствует система оповещения о пожаре - световая, синхронно со звуковой сигнализацией	все	Привести в соответствие со СНИП	Капитальный и текущий ремонт
6.3	Тактильные средства	нет			Отсутствует тактильная информация на пути движения к объекту и на путях движения внутри объекта	С	Привести в соответствие со СНИП	Капитальный и текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне				- Отсутствие системы средств информации и сигнализации об опасности должны быть комплексными для всех категорий инвалидов (визуальными, звуковыми и тактильными)	все	Привести в соответствие со СНИП	Капитальный и текущий ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Система информации (и связи) на объекте	ВНД	-	-	Капитальный и текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Результаты фото-фиксации на объекте

Фото №1




Фото №2




Фото №3




Фото №4




Фото №5



Фото №6




Фото №7




Фото №8




Фото №9




Фото №10




Фото №11



Фото №12



Фото №13




Фото №14




Фото №15




Фото №16




Фото №17




Фото №18




Фото №19




Фото №20




Фото №21




Фото №22



Фото №23




Фото №24




Фото №25




Фото №26




Фото №27



Фото №28




Фото №29






Фото №30


Фото № 31





110517A-200000000000

110517A-200000000000



Handwritten notes and signatures at the bottom left of the page.

